



Spett.le:

COMUNE di GIOIA TAURO

Pec: protocollogioiatauro@asmepec.it

Oggetto: *Acquedotto PETRACE 1°- Sostituzione in contraddittorio contatore fiscale DN 400 rotto situato presso il Nodo di Misurazione denominato "SERBATOIO GIOIA TAURO" (Codice Nodo RC2080038CO010).* **Comunicazione.**

Con riferimento all'oggetto, per come già anticipato per le vie brevi, si informa che le suddette operazioni sono state **riprogrammate per Venerdì 18 Settembre p.v. presumibilmente a partire dalle ore 08:00.**

Trattandosi di operazioni da eseguirsi in contraddittorio, si richiede la necessaria presenza di Vs. personale tecnico.

Si comunica altresì la **carenza** idrica nella zona interessata dalle **ore 09:00** fino ad ultimazione lavori.

Distinti saluti..

Distretto 6 – Reggio Calabria

Responsabile Approvvigionamento ed Adduzione Palmi

Geom. Antonio Venturino


UFFICIO ZONALE DI PALMI
Via Francesco Carbone, 56 - 89015 Palmi (RC)

cc: Responsabile Distretto Idrico 6 Reggio Calabria ing. M. Macri